

WARTUNG




Ziehen Sie immer den Netzstecker ab, wenn Sie die Astschere nicht verwenden und bevor Sie sie handhaben, **VOR ALLEM VOR DEM SCHLEIFEN, SCHÄRFEN ODER SCHMIEREN.**

Video
Schärfen




Schärfen der Klinge

RICHTIGE WARTUNG




2 x Schärfen / Tag + 1 x Schleifen / Stunde


Beim Schärfen der 2 roten Schneidkanten muss die Klinge flach liegen, damit immer der gleiche Eindringwinkel gewährleistet wird (mit dem Schärffstein oder dem elektrischen Schärffegerät A48V3 in Option).



FALSCHES WARTUNG



Wenn das Schärfen und/oder Schleifen nur auf der Schneidkante erfolgt, verschwindet die dünne Schicht der Schneidfläche. Sie verlieren den Durchdringungswinkel.



Das Schleifen besteht darin, die scharfe Seite der Klinge wiederherzustellen und ermöglicht eine optimale Schnittqualität. Führen Sie 4 Durchgänge mit dem Hartmetallschleifer (erhältlich bei INFACO, Art.-Nr. 950AF) auf der Kante + 1 Durchgang auf der Gegenkante (Rückseite der Klinge) durch.

ACHTUNG: Schleifen allein ist nicht ausreichend.

GUTES EINDRINGEN

Ergebnis:

- Sauberer Schnitt
- Hohe Schnittleistung
- Schnelles Schneiden
- Mehr Autonomie
- Weniger mechanische Ermüdung
- Längere Lebensdauer der Klingen
- Normale Motortemperatur
- Erhöhte Leistung
- Weniger belastetes Handgelenk des Nutzers

SCHLECHTES EINDRINGEN

Ergebnis:

- Deutliche Verringerung der Schnittleistung
- Mehrere Anläufe für mittlere Schnitte benötigt
- Viel höherer Stromverbrauch. Weniger Autonomie
- Schnellere Abnutzung der Klingen
- Führt zur Überhitzung des Motors
- Zeitverlust
- Handgelenk des Nutzers stärker belastet (= MSE)

Um die Lebensdauer Ihrer Klingen so weit wie möglich zu optimieren und gleichzeitig eine perfekte Schnittqualität zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die Verwendung unseres Schärffegeräts A48V3. So sparen Sie beim täglichen Schärfen viel Zeit.